
Wolfgang Kaiser Willy Schlachter

Energie in der Kunststofftechnik

Grundlagen und Anwendungen für Ingenieure



HANSER



Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Hanser Newsletter informieren Sie regelmäßig über neue Bücher und Termine aus den verschiedenen Bereichen der Technik. Profitieren Sie auch von Gewinnspielen und exklusiven Leseproben. Gleich anmelden unter

www.hanser-fachbuch.de/newsletter

Die Internet-Plattform für Entscheider!

Exklusiv: Das Online-Archiv der Zeitschrift Kunststoffe! **Richtungsweisend:** Fach- und Brancheninformationen stets top-aktuell!

Informativ: News, wichtige Termine, Bookshop, neue Produkte und der Stellenmarkt der Kunststoffindustrie



Wolfgang Kaiser Willy Schlachter

Energie in der Kunststofftechnik

Grundlagen und Anwendungen für Ingenieure

Die Autoren:

Prof. Dr. Wolfgang Kaiser, 5034 Suhr Prof. Dr. Willy Schlachter, 5400 Baden

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Alle in diesem Buch enthaltenen Verfahren bzw. Daten wurden nach bestem Wissen dargestellt. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die in diesem Buch enthaltenen Darstellungen und Daten mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autoren und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser Darstellungen oder Daten oder Teilen davon entsteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2019 Carl Hanser Verlag München

www.hanser-fachbuch.de Lektorat: Ulrike Wittmann Herstellung: Jörg Strohbach

Coverconcept: Marc Müller-Bremer, www.rebranding.de, München

Coverrealisierung: Max Kostopoulos Titelmotiv: Grafik aus Buch Satz: Kösel Media GmbH, Krugzell

Druck und Bindung: Druckerei Hubert & Co. GmbH und Co. KG BuchPartner, Göttingen

Printed in Germany

ISBN: 978-3-446-45409-5 E-Book-ISBN: 978-3-446-46059-1

Inhalt

Die	Autoren	XIII
Prof	Dr. phil. nat. Wolfgang Kaiser	XIII
Prof	Dr. sc. techn. Willy Schlachter	XIV
Vorv	vort	XV
Hinv	veise zur Benutzung des Buches	XIX
Verz	eichnis der physikalischen Größen	XXV
Grie	chische Zeichen	XXV
Late	nische Zeichen	ΚΧVII
Teil	1 Einführende Grundlagen	1
1	Einleitung	3
1.1	Zur Bedeutung der Energietechnik in der Kunststoffverarbeitung	3
1.2	Erforderliche Grundlagen	5
	1.2.1 Übersicht	5
	1.2.2 Systembetrachtung	6 9
	1.2.3 Systemarten1.2.4 Methodik der Problemlösung	9
1.3	Beispiel B 1.1: Beschreibung der Wechselwirkung mit der Umgebung	
	für die Systemgrenzen A und B des skizzierten Systems "Extruder"	12
Lite	atur zu Kapitel 1	13
2	Thermodynamik	15
2.1	Thermodynamik - Übersicht	15
	2.1.1 Vier Hauptsätze	15
	2.1.2 Stoffverhalten und Zustandsgleichungen	19
2.2	Thermodynamik - Erster Hauptsatz für geschlossene Systeme 2.2.1 Totale Energie und innere Energie	21 21

	2.2.2 2.2.3 2.2.4	Verschiedene Formen des Energieerhaltungssatzes	22 23
	2.2.5 2.2.6 2.2.7	Zustandsänderung	24 26 27
	2.2.8	geschlossene System Erste Fundamentalrelation	29 30
2.3	Therm 2.3.1 2.3.2 2.3.3	odynamik – Erster Hauptsatz für offene Systeme Massenbilanz Ein-/Ausschiebearbeit, Enthalpie und Energiebilanz Bernoulli-Gleichung als Spezialfall	31 31 32 35
	2.3.4 2.3.5 2.3.6	Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck	36 37 38
2.4	Therm 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4	odynamik – Chemische Reaktionen Einleitende Bemerkungen Definitionen Exotherme und endotherme Reaktionen Gibbs-Energie/freie Enthalpie, freie Reaktionsenthalpie und Reaktionsentropie	40 40 41 43
2.5	Beispie	el B 2.1: Wärmepumpe	47
2.6		el B 2.2: Isentrope und polytrope Zustandsänderungen	52
2.7	-	el B 2.3: Laden eines Druckluftspeichers I	56
2.8	-	el B 2.4: Laden eines Druckluftspeichers II	60
Liter	-	Kapitel 2	64
3	Fluidn	nechanik	65
3.1	Einleit 3.1.1 3.1.2	ung Allgemeine Bemerkungen Grundlegende Strömungstypen	65 65 68
3.2	Klassif 3.2.1 3.2.2	fizierung viskoser Fluide Ebene Scherströmung und Scherviskosität Dehnströmung und Dehnviskosität	69 69 72
3.3	Aufwä	rmung von Polymerschmelzen durch Arbeitszufuhr	74
3.4	Einfüh 3.4.1 3.4.2 3.4.3	rung in die Ähnlichkeitstheorie am Beispiel Rohrströmung Grundsätzliche Überlegungen	77 77 80 81
3.5		bildete laminare Strömung newtonscher Fluide achen Kanälen	81

	3.5.1 3.5.2	Kreisrohr	82 84
3.6	Drucky	verluste newtonscher Fluide in Leitungssystemen	85
3.7	Beispie	el B 3.1: Rohrströmung: Druckabfall und Temperaturerhöhung	87
3.8	Beispie	el B 3.2: Zum Ansatz des Rohrreibungskoeffizienten λ	92
3.9	Beispie	el B 3.3: Zur Auswertung von Modellversuchen	94
Liter	atur zu	Kapitel 3	98
4	Wärm	eübertragung	99
4.1	Übersi	cht und Definitionen	99
4.2	Station 4.2.1 4.2.2 4.2.3	täre Wärmeleitung in ruhenden Stoffen und Wärmedurchgang Fouriersches Wärmeleitungsgesetz Wärmedurchgang – ebene Wände Wärmedurchgang in Hohlzylindern und Hohlkugeln	101 101 102 103
4.3	Wärme	eübertrager und mittlere logarithmische Temperaturdifferenz	106
4.4	Konvel	ktion – Allgemeines	108
4.5	Erzwu: 4.5.1 4.5.2 4.5.3	ngene Konvektion	111 111 116 117
4.6	Freie K	Konvektion	120
4.7	Strahlu 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7	Einführung und Definitionen Schwarzkörperstrahlung Emissions-, Absorptions- und Transmissionsverhältnis Strahlungsaustausch – Einführung Sichtfaktoren (View-Factors) Strahlungsaustausch zwischen schwarzen Flächen Strahlungsaustausch zwischen grau-diffus strahlenden	123 126 128 130 131 135
		Flächen	136
4.8	Beispie	el B 4.1: Kritischer Isolationsradius	140
4.9	-	el B 4.2: Rohrisolation	145
4.10	Beispie	el B 4.3: Abkühlung Folie	150
	-	el B 4.4: Wärmeverlust Werkzeug	154
Liter	atur zu	Kapitel 4	156
5	Materi	alverhalten	157
5.1	Grund	sätzliche Bemerkungen	157
5.2		alverhalten von Kunststoffen	158
	5.2.1	Grundlagen	158
		5.2.1.1 Polymer-Rohstoff/e	159 161
		J. Z. Z. Zabaczotony of mantery of the transfer of the transfe	101

	5.2.2	Einteilung der Kunststoffe	163
	5.2.3	Bindungskräfte in makromolekularen Systemen	163
		5.2.3.1 Hauptvalenzbindungen	163
		5.2.3.2 Nebenvalenzbindungen	165
		5.2.3.3 Mechanische Bindungen	168
	5.2.4	Verhalten von Kunststoffen im festen Zustand	169
		5.2.4.1 Thermisch-mechanisches Verhalten	169
	5.2.5	Fließverhalten (Rheologie) von Kunststoffschmelzen	174
		5.2.5.1 Viskositätsfunktionen von Thermoplast-Schmelzen	176
		5.2.5.2 Zeitverhalten von thermisch instabilen Thermoplast-	
		Schmelzen und reagierenden Formmassen	179
	5.2.6	Thermische Kennwerte	181
		5.2.6.1 Spezifische Wärmekapazität $c_{\rm p}$, spezifische	
		Enthalpie <i>h</i>	183
		5.2.6.2 Wärmeleitfähigkeit λ	185
		5.2.6.3 Temperaturleitfähigkeit a und Wärmeeindringzahl b .	187
		5.2.6.4 Thermische Ausdehnung	189
		5.2.6.5 <i>p-v-T</i> -Diagramme	191
		5.2.6.6 Sonderfall: Schweißen von Kunststoffen	196
	5.2.7	Thermische Einflüsse bei der Alterung von Kunststoffen	198
		5.2.7.1 Alterung und Alterungsvorgänge	198
		5.2.7.2 Thermisches Alterungsverhalten von Kunststoffen	199
5.3	Zum fl	luidmechanischen Verhalten von Fluiden	201
	5.3.1	Einleitung	201
	5.3.2	Newtonsches und nicht-newtonsches Fluidverhalten,	
		experimentelle Beobachtungen	202
	5.3.3	Zur tensoriellen Beschreibung	204
	5.3.4	Rheologische Stoffgleichungen	208
5.4	Quelle	en für Stoffdaten	209
	5.4.1	Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase	209
		5.4.1.1 Ideale Gase und feuchte Luft	210
		5.4.1.2 <i>h-x</i> -Diagramme	210
		5.4.1.3 Öle (Mineral- und Hydrauliköle)	210
	5.4.2	Kunststoffe	211
Lite	ratur zu	Kapitel 5	211
Tail	2 Erus	veiterte Grundlagen	213
ICII	Z EIW	refler te Grundlagen	213
6		näre Wärmeleitung	215
6.1	Tempe	eraturverlauf in Rippen (Rippentheorie)	215
	6.1.1	Energiebilanz	215
	6.1.2	Lange Rippe	217
	6.1.3	Rippe endlicher Länge	218
	6.1.4	Rippenwirkungsgrad	220
	6.1.5	Längsleitung in langen Körpern mit Relativbewegung	221

6.2	Beispie	el B 6.1: Wirksamkeit von Rippen	224	
6.3	Beispiel B 6.2: Abkühlung Polyamid-Draht – Stationäre Betrachtung 22			
Liter	atur zu	Kapitel 6	232	
7	Instati	onäre Wärmeleitung	233	
7.1	Einleit	ung und Fouriersche Wärmeleitungsgleichung	233	
7.2		rung in die eindimensionale Wärmeleitung, Biot-Zahl und		
		r-Zahl	239	
	7.2.1	Anfangsphase ("early regime") – näherungsweise Betrachtung	240	
	7.2.2 7.2.3	Spätphase ("late regime")	242 244	
7.3		ktproblem: zwei sich berührende halbunendliche Körper	247	
7.4		ische Temperaturänderungen	249	
7.5		nensionaler Wärmefluss in einfachen Körpern – Einleitung	251	
7.6		nensionaler Wärmefluss in einfachen Körpern – Platte	255	
7.7		•	233	
/./	Kugel	nensionaler Wärmefluss in einfachen Körpern – Zylinder und	260	
	7.7.1	Langer Zylinder	260	
	7.7.2	Kurzer Zylinder	262	
	7.7.3	Kugel	262	
7.8	Näheri	ungslösungen für Platte, Zylinder und Kugel	265	
	7.8.1	Korrelationen	265	
	7.8.2	Vereinfachte Ermittlung der Abkühlzeiten	266	
		7.8.2.1 Abkühlzeiten für beliebige Werte Bi	266 268	
	7.8.3	Effektive Temperaturleitfähigkeit $a_{\rm eff}$	270	
7.9	Beispie	el B 7.1: Abkühlung Polyamid-Draht – Instationäre Betrachtung	271	
7.10	_	el B 7.2: Wanddicke versus Zykluszeit	272	
	-	el B 7.3: Temperieren Werkzeug	280	
	_	el B 7.4: Kühlwalze	287	
	-	Kapitel 7	291	
Littor	atar za	impitor /	-/1	
8	Therm	odynamik	293	
8.1	Trockr	nung	293	
	8.1.1	Einleitung	293	
	8.1.2	Eigenschaften feuchter Luft	295	
	8.1.3	Eigenschaften des Feuchtgutes	305	
0.0	8.1.4	Massen- und Energiebilanz	306	
8.2	Ergänz 8.2.1	zungen zur Trocknung	307 307	
	8.2.2	Kühlgrenze	308	
	8 2 3	Zeitlicher Verlauf der Lufttrocknung	311	

	8.2.3.1 8.2.3.2	Qualitative Betrachtung	311
	8.2.3.3	Trocknungsphase I	312
		über- und durchströmter ruhender Güter	320
8.3	Beispiel B 8.1: 7	Frocknung Granulat	324
8.4	Beispiel B 8.2: I	Kühlgrenze	328
8.5	Beispiel B 8.3: I	Bandtrockner	331
Liter	atur zu Kapitel 8	3	334
9	Fluidmechanik	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	337
9.1	Einleitung		337
9.2	Fließgesetz von	Ostwald-de Waele	339
9.3		ömung newtonscher Fluide	341
		indigkeitsprofil	341
		aturprofil	345 347
9.4		ömung nicht-newtonscher Fluide	350
9.4		indigkeitsprofil	350
		aturprofil	353
9.5		mung nicht-newtonscher Fluide	356
		indigkeitsprofil	356
0.6		aturprofil	357 358
9.6		ltströmung newtonscher Fluide	
9.7			362
9.8		Reibungspumpe	365
9.9		Zur Ähnlichkeitstheorie nicht-newtonscher Fluide	369
	-	Tankentleerung	371
9.11	_	Viskose Rohrströmung: Druckabfall und öhung	376
0.12		Temperaturprofil bei viskoser Rohrströmung	379
	-)	382
Liter	atur zu Kapiter y	/	302
10	Recycling von	Kunststoffen	383
10.1	-		383
	_	nnungsfeld der Kunststoffabfälle zwischen Recycling	202
		ntrollierter energetischer Nutzungltige Entwicklungsziele, SDG	383 384
		aststofftechnik und ihr Beitrag zu den SDGs	385
	10.1.4 Fazit		386
10.2	Abfallwirtschaf	t und Grenzen des Recyclings	386

10.2.1 Abfall- und Recyclinghierarchie	. 386
Kunststoffindustrie	. 387
10.2.3 Deponie	
10.2.4 Littering alias Vermüllung	
10.3 Behandlung von Kunststoffabfällen	
10.3.1 Die Crux des werkstofflichen Recyclings	
10.4 Kontrollierte energetische Nutzung	
10.4.1 Kehrichtheizkraftwerke	
10.4.2 Zementindustrie	
10.4.3 Hochofenprozess	
10.5 Energiebilanzen	
10.6 Zusammenfassung und Ausblick	
10.6.1 Ausblick	
Literatur zu Kapitel 10	. 400
Teil 3 Praxisbeispiele	401
11 Praxisbeispiele	. 403
·	. 403
11 Praxisbeispiele	. 403
11 Praxisbeispiele	. 403 . 403
11Praxisbeispiele11.1Energiefluss Produktion11.2Energiebedarf Spritzgießmaschine	. 403 . 403 . 406 . 409
11 Praxisbeispiele 11.1 Energiefluss Produktion 11.2 Energiebedarf Spritzgießmaschine 11.3 Energiebilanz Spritzgießmaschine	. 403 . 403 . 406 . 409 . 417
11 Praxisbeispiele 11.1 Energiefluss Produktion 11.2 Energiebedarf Spritzgießmaschine 11.3 Energiebilanz Spritzgießmaschine 11.4 Düsencharakteristik	. 403 . 403 . 406 . 409 . 417
11. Praxisbeispiele 11.1 Energiefluss Produktion 11.2 Energiebedarf Spritzgießmaschine 11.3 Energiebilanz Spritzgießmaschine 11.4 Düsencharakteristik 11.5 Granulat-Trocknung	. 403 . 403 . 406 . 409 . 417 . 420
11 Praxisbeispiele 11.1 Energiefluss Produktion 11.2 Energiebedarf Spritzgießmaschine 11.3 Energiebilanz Spritzgießmaschine 11.4 Düsencharakteristik 11.5 Granulat-Trocknung 11.6 Reibschweißen	. 403 . 403 . 406 . 409 . 417 . 420 . 431
11Praxisbeispiele11.1Energiefluss Produktion11.2Energiebedarf Spritzgießmaschine11.3Energiebilanz Spritzgießmaschine11.4Düsencharakteristik11.5Granulat-Trocknung11.6Reibschweißen11.7Speicherhydraulik	. 403 . 403 . 406 . 409 . 417 . 420 . 431 . 438

Die Autoren

Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Kaiser

Wolfgang Kaiser studierte und promovierte am Chemischen Institut der Universität Zürich. Anschließend folgten mehrere Jahre Industrietätigkeit im Bereich F+E auf dem Gebiet der Additive (J. R. Geigy AG, Basel). Danach die Berufung zum Professor an die FH Nordwestschweiz (ehemals HTL Brugg-Windisch).

Vor Jahrzehnten formulierte der Autor für seine Studierenden den "Hauptsatz der Kunststofftechnik":

Polymer-Rohstoff(e) + Zusatzstoff(e) \longrightarrow Kunststoff

Dieser erleichtert nach wie vor vielen Ingenieuren den Zugang zu den Kunststoffen als Werkstoffklasse mit eigenen Gesetzmäßigkeiten.



Anlässlich seines 70. Geburtstags wurde Wolfgang Kaiser von der ETH Zürich mit der Staudinger-Durrer-Medaille ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte in Anerkennung seiner großen Verdienste auf dem Gebiet der Polymerwerkstoffe. Als "Kunststoff-Kaiser" prägte er Hundertschaften von Ingenieuren in Windisch, in späteren Jahren auch am Departement Materialwissenschaft der ETH Zürich. Daneben übernahm er "berufsbegleitend" den Aufbau und Betrieb des Kunststoff-Ausbildungsund Technologie-Zentrums (KATZ) in Aarau und war dessen langjähriger erster Geschäftsführer in Personalunion. Er ist Begründer einer systematischen Aus- und Weiterbildung in Kunststofftechnik für Ingenieure in der Schweiz.

Wolfgang Kaiser ist darüber hinaus Autor und Koautor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen auf dem Gebiet der Kunststofftechnik.

Prof. Dr. sc. techn. Willy Schlachter

Willy Schlachter studierte Maschinenbau an der ETH Zürich und promovierte am Institut für Thermische Turbomaschinen bei Prof. Dr. Walter Traupel. Anschließend war er an der Naval Postgraduate School in Monterey/California als Visiting Assistant Professor in Lehre und Forschung tätig. Seine Industrietätigkeit begann er bei der Brown Boveri-Sulzer Turbomaschinen AG als Entwicklungsingenieur. Seine weiteren Stationen waren: Leiter Entwicklung Gasturbinen bei Sulzer in Winterthur, Abteilungsleiter im Labor Thermische Maschinen bei BBC in Baden, Mandat Technik im Kraftwerksbereich der BBC und nach der Fusion mit ASEA bei ABB. Ruf als ordentlicher Professor für Thermische Strömungsmaschinen an die Uni-



versität Stuttgart, den er aus familiären Gründen nicht annehmen konnte. Ruf als Dozent für Maschinentechnische Fächer und Abteilungsvorstand Maschinenbau an die damalige HTL Brugg-Windisch. Vizedirektor und später Direktor Technik der Fachhochschule Aargau. Unterrichtstätigkeit in Thermodynamik, Fluidmechanik, Wärmeübertragung und Energietechnik sowie Betreuung von Studien- und Forschungsprojekten in diesen Gebieten. Nach der Fusion zur Fachhochschule Nordwestschweiz Leitung des Aufbaus der interdisziplinären Forschung.

Willy Schlachter war Mitverfasser eines Thermodynamik-Lehrbuches und Mitherausgeber der beiden Bände "Ingenieure bauen die Schweiz", Verlag NZZ Libro.

Vorwort

Energie ist unzerstörbar – doch was bedeutet diese fundamentale Erkenntnis in der Praxis für die Kunststofftechnik?

Basierend auf wissenschaftlich-technischen Überlegungen versucht dieses Buch seinem Benutzer primär geeignete "Werkzeuge" für das bessere Verständnis und die Anwendung dieser Aussage im Kunststoff-Alltag an die Hand zu geben. Speziell auf dem Gebiet der Ver- und Bearbeitung von Kunststoffen und den damit verbundenen Energieflüssen zukünftig noch mehr Beachtung schenken zu können. Das Ganze nicht zuletzt zum eigenen Vorteil. Zugleich ist in den letzten Jahren das Bewusstsein für den sorgsamen Umgang mit Energie als wertvolle und Kosten verursachende Ressource enorm gestiegen.

Energie in der Kunststofftechnik ist ein stark interdisziplinäres Gebiet, in dem es bislang an Lehrbüchern, speziell unter Einbeziehung der Praxis, mangelt. Dies betrifft sowohl den deutschen als auch den angelsächsischen Sprachraum. Mit dem vorliegenden Werk wurde daher der Versuch unternommen, diese Lücke zu schließen und den Ingenieurinnen und Ingenieuren im Berufsalltag:

- eine Einführung und Übersicht in dieses interdisziplinäre Fachgebiet zu geben;
- die wesentlichsten theoretischen Grundlagen und deren Anwendung zu vermitteln:
- den Zugang zur Fachliteratur zu erleichtern;
- energietechnische Fragestellungen methodisch anzugehen; d.h. die wesentlichen Zusammenhänge und das Abschätzen korrekter Größenordnungen ingenieurmäßig zu erfassen als Vorstufe zu detaillierteren Abklärungen (Simulationen, Konzeption von Experimenten).

An wen richtet sich dieses Buch?

Vornehmlich an:

- Ingenieurinnen und Ingenieure, die in Industrie, Forschung und/oder Entwicklung t\u00e4tig sind,
- Studierende an Universitäten und Hochschulen,
- aber auch an all diejenigen, die einen Einstieg in dieses faszinierende Gebiet suchen.

Zum Inhalt und zum Aufbau des Buches

Der *erste Teil* ist einführenden Grundlagen gewidmet, wie sie in Bachelor-Kursen der Verfahrenstechnik oder des Maschinenbaus vermittelt werden. Im *zweiten Teil* folgen erweiterte Grundlagen, die eher auf Master-Level anzusiedeln sind. Jedem Grundlagenkapitel sind exemplarische, nach einheitlicher Methodik gelöste *Grundlagenbeispiele* zur Vertiefung beigefügt. In beiden Teilen geht es um das erleichterte Verständnis der Grundlagen in den Fachgebieten

- Thermodynamik,
- Fluidmechanik newtonscher und nicht-newtonscher Fluide,
- Wärmeübertragung,
- Stoffübertragung,
- Materialverhalten von Fluiden und von Feststoffen.

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass je nach Vorbildung die Zuhilfenahme eines Lehrbuchs aus dem einen oder anderen Fachgebiet empfehlenswert ist. Auch finden sich im Literaturverzeichnis die jeweils empfohlenen Lehrbücher (Textbooks), auf die sich die einzelnen Darstellungen stützen. Die Beschreibung der Stoffübertragung, ein Gebiet, das in engem Zusammenhang mit der Wärmeübertragung steht, beschränkt sich auf Lufttrocknung unter atmosphärischen Bedingungen. Ferner wurde auf die Darstellung der elektrotechnischen Grundlagen verzichtet.

Im *dritten Teil* folgen umfassendere, d.h. interdisziplinäre, wiederum methodisch behandelte *Praxisbeispiele*. Diese stützen sich auf Experimente und Daten aus der Praxis von Planern, Maschinenherstellern und Produzenten von Kunststoffteilen.

- Beim Urformen, vgl. Anfang Kapitel 1, befinden sich die Polymere im schmelz-flüssigen Zustand, wobei sich das Materialverhalten als sehr komplex erweist. Zu dessen Beschreibung gibt es neben den numerischen Verfahren zahlreiche mehr oder weniger aufwendige Ansätze. Im Rahmen dieses Buches genügt eine Beschränkung auf den einfachsten Ansatz, das *Potenzgesetz* von Ostwald-de Waele für den Zusammenhang zwischen Scherspannung und Scherrate.
- Nicht zuletzt möchte dieses Buch einen Beitrag leisten im Sinne eines Brückenschlags zwischen "hochkarätiger" Theorie und den Bedürfnissen der Praxis.

Dank: Zahlreiche Fachleute aus Firmen und Hochschulen haben uns wertvolle Unterstützung zuteilwerden lassen.

Firmenseitig gilt unser verbindlichster Dank den Unternehmen:

- Arburg GmbH +Co KG (Herren Martin Hoyer, Marcel Fuß und Bartolomej Geisler).
- B. Braun Medical AG (Herren Peter Lochmann, Rolf Grossenbacher und Wolfgang Baumer),
- Geberit AG (Herrn Lothar Stockmann und Mitarbeitern),
- IE Plast Engineering (Herrn Percy Limacher),
- Netstal AG (Frau Dr. Christina Härter und Herrn Manuel Hausammann),
- Georg UTZ AG (Herren Andreas Schlegel und Marcel Meier).

Unseren Kollegen aus der Academia danken wir ebenso herzlich für ihre mit Rat und Tat geleisteten wertvollen Dienste:

- Herrn Prof. Dr. Theo Tervoort, ETH Zürich
- Herren Prof. Dr. Christoph Gossweiler, Prof. Dr. Peter Stuber, Prof. Dr. Daniel Weiss von der Hochschule für Technik, Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW),
- Herrn Dipl.-Math. Clemens Holzapfel von der Universität Konstanz.
- Herrn Prof. Dr. Mathias Schärli, Hochschule für Technik FHNW, für seine tatkräftige Unterstützung beim Gebrauch des Rechenwerkzeugs Maple.

Ein großes Dankeschön gebührt Herrn Stephan Tanner für die sorgfältige und ansprechende Gestaltung der zahlreichen Bilder.

Herrn Peter Müller-Beilschmidt, ifu Hamburg GmbH, danken wir für die Lizenz und für seine Unterstützung beim Einsatz der Software e!sankey.

Wir danken Frau Julia Engstler, HYDAC TECHNOLOGY GmbH, für die Benutzung des Programms ASP 5.

Ein spezielles Dankeschön für ihre stets zuvorkommende Unterstützung beim Carl Hanser Verlag geht an Frau Ulrike Wittmann, Herrn Dr. Mark Smith und an Herrn Jörg Strohbach.

Wir hoffen auf eine wohlwollende Aufnahme unseres Buches bei der Leserschaft. Da auch die Autoren dieses Buches vor Druckfehlern und anderen Unzulänglichkeiten nicht gefeit sind, nehmen sie konstruktive Kritik und Verbesserungshinweise gerne entgegen.

Wolfgang Kaiser und Willy Schlachter, im Juli 2019

Hinweise zur Benutzung des Buches

Oberstes Ziel dieses Buches besteht darin, dem Ingenieur in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Theorie und Praxis grundlegende Kenntnisse auf diesem interdisziplinären Gebiet zu vermitteln. Da die Behandlung dieses Themas ein breites technisches Basiswissen voraussetzt, könnte es im Einzelfall sein, dass da und dort im Stoff Verständnislücken auftreten. Je nach den Vorkenntnissen wäre es unter diesen Umständen empfehlenswert, auf dem einen oder anderen Fachgebiet bewährte Lehrbücher beizuziehen. Zusätzlich finden sich zahlreiche Hinweise auf weiterführende Lehrbücher in jedem Kapitel.

Es empfiehlt sich, systematisch vorzugehen und den Stoff in der gegebenen Reihenfolge durchzulesen. Teil 1 behandelt einfachere Grundlagen, gefolgt von erweiterten Grundlagen im Teil 2. Wertvolle Dienste leisten in diesem Zusammenhang die in jedem Kapitel enthaltenen *Grundlagenbeispiele*. Ihr Ziel: exemplarisch die Anwendung der Grundlagen an konkreten Problemstellungen aufzuzeigen. Mit einzelnen Beispielen wird gleichzeitig der Versuch unternommen, die im betreffenden Kapitel erläuterten Wissensgebiete zu ergänzen und zu erweitern.

Das in allen Beispielen verfolgte *methodische Vorgehen* sei mit Nachdruck empfohlen. Bevor man sich in die *Analyse* begibt, sollte man sich über die *Problemstellung* klarwerden, um was es geht, was man über das Problem weiß und was man darüber wissen will. Entscheidend ist die *Wahl des Systems* und die Formulierung der *Wechselwirkung* zwischen dem gewählten System und seiner Umgebung. Jegliche Bilanz, sei es die Massen-, Energie- oder die Impulsbilanz, erfordert Klarheit über das System und der Wechselwirkung mit seiner Umgebung. Die zweckmäßige Wahl des Systems, bzw. der Systemgrenze, in diesem Buch "Kontrollvolumen", abgekürzt "KV" genannt, ist eng mit der Problemstellung verbunden.

Die meisten in der Praxis anzutreffenden Problemstellungen sind zu komplex, als dass man sie ohne *vereinfachende Annahmen* angehen könnte. Vielfach ermöglichen daher einzig im Voraus getroffene Vereinfachungen eine mathematische Analyse des Problems. Äußerst hilfreich erweist sich dabei, die in Kapitel 1 dargestellten methodischen Grundlagen nicht außer Acht zu lassen.

Jegliche Analyse setzt die Verfügbarkeit *konsistenter Materialdaten* voraus. Wie sich bei der Bearbeitung der Beispiele mehrfach gezeigt hat, ist die Beschaffung bestimmter Materialdaten für Polymere bzw. Kunststoffe eine Herausforderung. Dies liegt sowohl an der enormen Vielfalt als auch an den ungezählten Möglichkeiten der Modifikation bei den einzelnen Kunststoffen.

Im Teil 3 werden einige *Praxisbeispiele* behandelt, die in Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern und Produktionsbetrieben entstanden sind. Während die Grundlagenbeispiele eher propädeutischen Charakter haben, sind die Praxisbeispiele in der Mehrzahl komplexer Natur. Sie zeigen, dass in der Praxis nicht immer verlässliche Informationen über die maßgebenden Prozesse zur Verfügung stehen. Man ist deshalb gezwungen, plausible Annahmen zu treffen und mit diesen zu versuchen, zu Ergebnissen zu gelangen und Zusammenhänge aufzuzeigen. Dabei erfolgt die Behandlung der Praxisbeispiele nach derselben Methodik wie bei den Grundlagenbeispielen. Hier wie dort ist die Anwendung solider Grundlagen der einzelnen Fachgebiete unabdingbar. Mit den vermittelten Kenntnissen steht – so das Ziel – ein Instrumentarium zur Verfügung, welches die Bearbeitung von Fragestellungen in einem weiten Bereich erlaubt. Die dargestellten Praxisbeispiele sind demzufolge in keiner Weise abschließend zu verstehen, vielmehr sollen sie der Leserschaft als Anstoß dazu dienen mit selbstgewählten Beispielen die Kenntnisse auf diesem Gebiet weiter zu entwickeln bzw. zu vertiefen.

Zum Literaturverzeichnis

Die Literaturangaben sind mit folgenden Abkürzungen nach Fachgebieten geordnet:

Abkürzung	Fachgebiet	
CH	Unterlagen zur Chemie	
FA	Fachbeiträge über Kunststofftechnik	
FM	Fachbücher über Grundlagen der Fluidmechanik	
HY	Fachbücher über Hydraulik	
KA	Fachbücher über Kunststofftechnik allgemein	
KV	Fachbücher über Verarbeitung von Kunststoffen	
RE	Recycling von Kunststoffen	
RH	Fachbücher über Rheologie	
SD	Stoffdaten für Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase	
TH	Fachbücher über Grundlagen der Technischen Thermodynamik	
TR	Fachbücher über Trocknung	
WK	Fachbücher und Unterlagen über Werkstoffdaten von Kunststoffen	
WU	Fachbücher und Fachbeiträge über Grundlagen der Wärmeübertragung	

Bei den zitierten Fachbüchern handelt es sich um eine *Auswahl* ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzend zum Fachgebiet WK "Werkstoffdaten von Kunststoffen" sei auf den untenstehenden Abschnitt "Benutzung von Datenbanken" verwiesen.

Kennzeichnung von Kunststoffen

Da die chemischen Namen der Polymere oft sehr lang sind und für Nichtchemiker schwierig zu handhaben, wurden für die einzelnen Kunststoffe "Kurzzeichen" eingeführt. Den Vorteil dieser abgekürzten Schreibweise macht sich auch dieses Buch zu Nutze. Dies wiederum setzt bei der Leserschaft die Kenntnis dieser meist international genormten Vereinbarungen voraus.

Der nachfolgende Abschnitt vermittelt zu diesem Zweck einen Überblick über die Kennzeichnung von Kunststoffen. Für eine ausführliche Darstellung muss auf die entsprechenden Normen sowie auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen werden.

Die Kunststoffe werden nach den zu ihrer Herstellung verwendeten Monomeren bei den Homopolymerisaten der Thermoplaste im Regelfall unter Vorsetzen der Silbe "Poly" bezeichnet. Beispielsweise beim thermoplastischen Ausgangsmonomer Methylmethacrylat; Name des Polymers: Polymethylmethacrylat oder in abgekürzter Form: PMMA. Diese Kurzzeichen sind größtenteils genormt, teilweise aber auch von Herstellerfirmen oder der Praxis in Gebrauch genommen worden. Bei der Angabe von Kurzzeichen wurde nach Möglichkeit auf DIN EN ISO 1043 zurückgegriffen. In Tabelle 1 sind die aktuellen Kurzeichen für die wichtigsten Kunststoffe aufgeführt. Wegen der Vielfalt der Kunststoffe und ihrer Modifikationen sollen aus den Kurzzeichen aber auch weitergehende Informationen daraus hervorgehen. Weitere Kennzeichnungen betreffen daher die Füll- und Verstärkungsstoffe, Weichmacher und Flammschutzmittel oder hinsichtlich der Verwertung von Kunstoffen in Kapitel 10 Recycling von Kunststoffen. Außerdem beinhaltet jede Teilnorm Kennbuchstaben zur weiteren Differenzierung, vgl. Tabelle 2.

Älter als die Kunststoffe, im engeren Sinne, d. h. Thermoplaste und Duroplaste, sind die Elastomere bzw. Kautschuke oder Gummi-Sorten, die eine von den Kunststoffen getrennte Entwicklung in der Kautschukindustrie erlebten und für deren Kurzzeichen eigene, internationale Normen (DIN ISO 1629) gelten. Da viele Kautschuke neben ihrer Verwendung für die Herstellung von Gummiartikeln seit längerer Zeit auch auf dem Kunststoffsektor – vor allem zur Schlagzähmodifizierung – eine Rolle spielen, bestehen für einige Kautschukarten zwei verschiedene Kurzzeichen, einerseits nach DIN EN ISO 1043 und andrerseits gemäß DIN ISO 1629.

Für die Bezeichnung duroplastischer Formmassen bestand lange Zeit die "Typisierung" nach DIN 7708. Durch die Übernahme der ISO-Normen wurde 7708 nicht nur ersetzt, sondern wesentlich geändert, z.B. durch DIN EN ISO-Norm 14526 (PF), 14527 (UF), 14528 (MF), 14530 (UP) und 15252 (EP).

Die Kurzzeichen von Polymerblends, Gemischen aus verschiedenen Polymeren und Polymerlegierungen werden nach DIN 16780 so gebildet, dass die Grundpolymere durch ein Pluszeichen, jedoch ohne Leerzeichen und Klammern verbunden werden; z.B. die Mischung aus Polypropylen (PP) und Ethylen/Propylen-Dien (EPDM) wird mit PP+EPDM bezeichnet.

Benutzung von Datenbanken

Ihre Benutzung bietet eine Fülle von Informationen, beispielsweise was die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Kunststoffen betrifft.

Nachfolgend sind alphabetisch (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) die Internetadressen häufig benutzter Werkstoff-Datenbanken aufgelistet:

CAMPUSplastics	www.campusplastics.com/
Material Data Center - M-Base	www.m-base.de/de.html
MatWeb	www.matweb.com
Polymat	www.polybase.com
SpringerMaterials – properties of materials	materials.springer.com
Total Materia	www.totalmateria.com/de

Tabelle 1 Kurzzeichen für wichtige Kunststoffe

Symbol	Kunststoff	Symbol	Kunststoff
ABS	Acrylnitril-Butadien-Styrol	PI	Polyimid
AMMA	Acrylnitril-Methylmethacrylat	PIB	Polyisobutylen
ASA	Acrylnitril-Styrol-Acrylat	PK	Polyketon
CA	Celluloseacetat	PLA	Polylactid
CAB	Celluloseacetobutyrat	PMI	Polymethacrylimid
CAP	Celluloseacetopropionat	PMMA	Polymethylmethacrylat
CF	Kresol-Formaldehyd	PMMI	Polymethaycrylmethylimid
CN	Cellulosenitrat	PMP	Poly-4-methylpenten-(I)
COC	Cycloolefin-Copolymer	POM	Polyoxymethylen (Polyformaldehyd,
CP	Cellulosepropionat		Poylacetal)
E/P	Ethylen-Propylen-Copolymer	PP	Polypropylen
EIM	Ionomer-Coplymer	PPA	Polyphthalamid
ECTFE	Ethylen-Chlortrifluorethylen	PPE	Polyphenylenether
ETFE	Ethylen-Tetrafluorethylen	PPP	Poly-para-Phenylen
EVAC	Ethylen-Vinylacetat	PPS	Polyphenylensulfid
EP	Epoxid	PPSU	Polyphenylensulfon
LCP	Flüssigkristall-Polymer	PPV	Polyphenylenvinylen
MABS	Methacrylat-Acrylnitril-Butadien-Styrol	PPY	Polypyrrrol
MBS	Methacrylat-Butadien-Styrol	PS	Polystyrol
MF	Melamin-Formaldehyd	PS-S	Polystyrol, syndiotaktisch
MP	Melamin-Phenol-Formaldehyd	PSU	Polysulfon
PAEK	Polyaryletherketon	PT	Polythiophen
PAC	Polyacetylen	PTFE	Polytetrafluorethylen
PA	Polyamid	PUR	Polyurethan
PAI	Polyamidimid	PVAL	Polyvinylalkohol
PAN	Polyacrylnitril	PVC	Polyvinylchlorid
PANI	Polyanilin	PVDC	Polyvinylidenchlorid
PARA	Polyarylamid	PVF	Polyvinylchlorid
РВ	Polybuten	PVDF	Polyvinylidenfluorid
PBI	Polybenzimidazol	SB	Styrol-Butadien
PBT	Polybutylenterephtalat	SMS	Styrol-a-Methylstyrol
PC	Polycarbonat	SAN	Styrol-Acrylnitril
PCTFE	Polychlortrifluorethylen	SI	Silikon
PDAP	Polydiallylphthalat	TPE	Thermoplastische Elastomere
PE	Polyethylen (Polyethen)	TPA	- auf Basis Polyamid
PE-C	Polyethylen, chloriert	TPC	- auf Basis Copolyester
PEBA	Polyether-Block-Amid	TPO	- auf Basis von Olefinen
PEEK	Polyetheretherketon	TPS	- auf Basis Styrol
PEI	Polyetherimid	TPU	- auf Basis Polyurethan
PEK	Polyetherketon	TPV	- auf Basis von vernetztem Kautschuk
PEN	Polyethylennaphthalat		weitere thermoplastische Elastomere
PESI	Polyesterimid	TPZ	Urea-Formaldeyhd
PES	Polyethersulfon		(Harnstoff-Formaldehyd)
PET	Polyethylenterephthalat	UF	Ungesättigter Polyester
PET-A	Polyethylenterephthalat, amorph		Vinylchlorid-Ethylen
PET-C	Polyethylenterephthalat, kristallin	UP	Vinylchlorid-Ethylen-Vinylacetat
PET-G	Polyethylenterephthalat, Glykol-modifiziert	VCE	
PEUR	Polyetherurethan	VCEVAC	
PF	Phenol-Formaldehyd		
PHB	Polyhydroxybutyrat		

Tabelle 2 Kennbuchstaben zur weiteren Differenzierung für die Teilnorm 1)

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
Α	amorph	N	normal, nukleiert, Novolak
В	bromiert, block, biaxial	0	orientiert
С	chloriert, kristallin	P	weichmacherhaltig, thermoplastisch, plastifiziert
D	Dichte	R	erhöht, Resol, Random, hart
E	expandiert, schäumbar, oxidiert, Elastomere	S	gesättigt, sulfoniert, syndiotaktisch
F	flexibel, flüssig, fluoriert	Т	Temperatur(beständig), thermoplastisch, zäh modifiziert
Н	hoch, Homopolymer	U	ultra, weichmacherfrei, ungesättigt, unplastifiziert
I	schlagzäh, Impact	V	sehr
L	niedrig, linear	W	Gewicht, Weight
М	mittel, molekular	Χ	vernetzt, vernetzbar

¹⁾ Davon abweichend sind international Kennbuchstaben auch vor dem Kurzzeichen zu finden, z.B. HDPE. Beispiele:

PET-A amorphes Polyethylenterephthalat

PVC-U weichmacherfreies PVC PE-X vernetztes Polyethylen

PE-UHMW ultrahochmolekulares Polyethyle PVC-C chloriertes Polyvinylchlorid PVC-P weichmacherhaltiges PVC PS-(H)I schlagzähes Polystyrol

PE-LLD linearer Polyethylen niedriger Dichte

Verzeichnis der physikalischen Größen

■ Griechische Zeichen

Physikalische Größe	Bezeichnung	Einheit
α	Wärmeübergangszahl Absorptionsverhältnis	$W/(m^2 \cdot K)$
α	Linearer Wärmedehnungskoeffizient (auch Wärmeausdehnungskoeffizient)	K ⁻¹
β	Räumlicher Ausdehnungskoeffizient	K ⁻¹
β	Konstante bzw. Radiusverhältnis, Gleichung 9.78	-
β	Stoffübergangszahl, Index m: mittlerer Wert	m/s
γ	Schergeschwindigkeit oder Scherrate, Index rep: repräsentative Scherrate, Bild 9.8	s ⁻¹
Δ	Symbol für Differenz	-
$\Delta G_{ m R} \ \Delta G_{ m Rm} \ \Delta G_{ m R}^{\ \ 0}$	Freie Reaktionsenthalpie Molare freie Reaktionsenthalpie Molare freie Standardreaktionsenthalpie	J, kJ J/kmol, kJ/kmol J/kmol, kJ/kmol
$\Delta H_{\rm A}$ (bzw. $E_{\rm a}$)	Aktivierungsenergie/-enthalpie	J, kJ
$\Delta H_{ m R}$ $\Delta H_{ m Rm}$ $\Delta H_{ m R}^{0}$	Reaktionsenthalpie Molare Reaktionsenthalpie Molare Standardreaktionsenthalpie	J, kJ J/kmol, kJ/kmol J/kmol, kJ/kmol
ΔS_{R} ΔS_{Rm} $\Delta S_{R}^{}}}}$	Reaktionsentropie Molare Reaktionsentropie Molare Standardreaktionsentropie	J/K, kJ/K J/(kmol·K), kJ/(kmol·K) J/(kmol·K), kJ/(kmol·K)
δ	Grenzschichtdicke, Index T bzw. 9: Temperaturgrenzschicht, C: Konzentrationsgrenzschicht Dünne Schicht, Abschnitt 7.2	m
ε	Emissionsverhältnis	-
ε	Energienutzungsgrad	-
\mathcal{E}_{ij}	Strahlungsaustauschkoeffizient	-
$\dot{arepsilon}$	Dehngeschwindigkeit	s ⁻¹
ζ	(Druck-) Verlustkoeffizient	-

Physikalische	Bezeichnung	Einheit
Größe	Bezeleimung	Limiter
η	Dynamische (Scher-)Viskosität	Pa·s
η	Wirkungsgrad	-
$\eta_{ extsf{C}}$	Carnot-Wirkungsgrad	-
η_{R}	Rippenwirkungsgrad	-
$\eta_{ extsf{D}}$	Dehnviskosität	Pa⋅s
$\theta(x, t), \theta(t),$	Dimensionslose Temperaturfunktion	-
κ	Verhältnis c _p /c _v Isentropenexponent (ideales Gas)	- -
κ	Radiusverhältnis Ringspalt, Gleichung (9.75)	-
κ bzw. χ	Kompressibilität	Pa ⁻¹
Λ	Dimensionsloser Parameter, Gleichungen (9.83/84). Wellenlänge Temperaturwelle, Bild 7.9	- m
λ	Wärmeleitfähigkeit	W/(m·K)
X	Rohrreibungskoeffizient	- (III · K)
	Wellenlänge (Strahlung)	m, µm
μ	Eigenwert, Kapitel 7	-
V	Kinematische Zähigkeit Stöchiometrischer Koeffizient	m ² /s
ς	Korrekturfaktor (Stefan-Korrektur), Gleichung 8.43 Dimensionsloser Radius, Gleichung 9.75	-
ρ	Massendichte Reflexionsverhältnis	kg/m ³
σ	Axialspannung	$Pa = N/m^2$
σ = 5,67 · 10 ⁻⁸	Stefan-Boltzmann-Konstante	$W/(m^2 \cdot K^4)$
$\sigma_{_{\! 0}}$	Spezifische Schmelzenthalpie (Wasser)	J/kg, kJ/kg
τ	Schubspannung Zeitkonstante, charakteristische Zeit	$Pa = N/m^2$
9	Celsius-Temperatur	°C
$\Delta \vartheta$	Temperaturdifferenz, Index m: mittlere logarithmische Temperaturdifferenz	К
\mathcal{G}_{K}	Kontakttemperatur Kühlgrenztemperatur, Kapitel 8	K, °C
φ	Fluidität, Gleichung 9.1	(Pa·s) ⁻¹ (newtonsches Fluid) Pa ^{-m} ·s ⁻¹ (nicht-newton- sches Fluid)
φ	Relative Feuchte, Gleichung 8.8	- bzw. %
ω	Winkelgeschwindigkeit Kreisfrequenz (Temperaturschwingung)	s ⁻¹

■ Lateinische Zeichen

Physikalische	Bezeichnung	Einheit
Größe		
$a = \frac{\lambda}{\rho \cdot c}$	Temperaturleitzahl, -leitfähigkeit	m ² /s
$a_{ m eff}$	Effektive Temperaturleitfähigkeit	m^2/s
a _T	Viskositätsverhältnis zur empirischen Erfassung	-
'	der Temperaturabhängigkeit	
Α	Fläche	m ²
b	Wärmeeindringkoeffizient	$W \cdot s^{1/2}/(m^2 \cdot K)$
b	Temperaturkoeffizient	K ⁻¹
В	Breite (Kanal, Rippe)	m
Bi	Biot-Zahl	-
Br	Brinkman-Zahl	-
<i>C</i> _i , <i>c</i>	Integrationskonstante, Zahlenwert Reihenentwicklungskoeffizient (Kapitel 7)	Problembezogen –
C _f	Reibungsbeiwert	-
С	Spezifische Wärmekapazität (Festkörper, Flüssigkeiten)	$J/(kg \cdot K)$, $kJ/(kg \cdot K)$
<i>C</i> _p	Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck	$J/(kg \cdot K)$, $kJ/(kg \cdot K)$
C_{V}	Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen	$J/(kg \cdot K)$, $kJ/(kg \cdot K)$
D	Durchmesser Diffusionskoeffizient	m m^2/s
D_{h}	Hydraulischer Durchmesser	m
D ₁	Entwicklungskoeffizient, Tabelle 7.2 und Abschnitt 7.8	-
De	Deborah-Zahl	-
Ε	Energie	J, kJ
$E_{\rm a}$ (bzw. $\Delta H_{\rm A}$)	Aktivierungsenergie	kJ/mol
Ε	Emissionsdichte (Strahlung) Index S: Schwarzer Strahler	W/m ²
E_{λ}	Spektrale Emmissionsdichte	$W/(m^2 \cdot \mu m)$
е	Äquivalente Sandrauigkeit	m, mm
ENE	Energetische Netto Effizienz Kennzahl	-
Ex	Exergie	J, kJ
f _G , f _T	Geometrie-, Temperatur-Parameter, Tabelle 4.3	-
F	Kraft	N
F	Ortsfunktion, Kapitel 7	-
F_{ij}	Sichtfaktoren, Abschnitt 4.7	-

Physikalische	Bezeichnung	Einheit
Größe		
f _G , f _T	Geometrie- bzw. Temperaturparameter	-
Fo	Fourier-Zahl	-
G	Gibbs-Energie bzw. Freie Enthalpie	J, kJ
G_{m}	Molare Gibbs-Energie	J/kmol, kJ/kmol
G^0_{m}	Molare Standard Gibbs-Energie	J/kmol, kJ/kmol
G	Zeitfunktion, Kapitel 7	-
G	Schubmodul	N/m ²
G	Immissionsdichte (Strahlung)	W/m ²
G_{λ}	Spektrale Immissionsdichte	W/(m²·µm)
Gr	Grashof-Zahl	-
Gz	Graetz-Zahl	-
$g = 9.81 \text{ m/s}^2$	Erdbeschleunigung	m/s ²
Н	Enthalpie	J, kJ
$H_{\rm m}$	Molare Enthalpie	J/kmol, kJ/kmol
h	Spezifische Enthalpie	J/kg, kJ/kg
h _{1+x}	Spezifische Enthalpie der feuchten Luft, Gleichung 8.15	J/kg Trockenluft, kJ/kg Trockenluft
H bzw. h	Kanalhöhe, Rippenlänge	m
$H_{\rm u}; H_{\rm o}$ $H_{\rm mu}; H_{\rm mo}$	Heizwert; Brennwert Molarer Heizwert; molarer Brennwert	J/kg, kJ/kg J/kmol, kJ/kmol
i, j	Laufender Summationsindex	-
J	Helligkeit (Strahlung)	W/m ²
J ₀ , J ₁	Bessel-Funktion, nullter bzw. erster Ordnung	-
J_{λ}	spektrale Helligkeit	$W/(m^2 \cdot \mu m)$
k	Korrekturfaktor	-
k	Konsistenzfaktor (Potenzgesetz Ostwald-de Waele)	Pa·s (newtonsches Fluid) Pa·s ⁿ (nicht-new- tonsches Fluid)
k	Wärmedurchgangskoeffizient	$W/(m^2 \cdot K)$
KE	Kinetische Energie	J, kJ
L	(Kanal-)Länge	m
Le = <i>a/D</i>	Lewis-Zahl	-
L_{ref}	Bezugslänge	m
m	Masse, Index L: Trockenluft, W: Wasser,	kg
	G Trockengut, fG: Feuchtgut, B: Brennstoff Rippenparameter, Kapitel 4	m ⁻¹
m	Exponent (Potenzgesetz Ostwald-de Waele)	-
m	Massenstrom Index B: Brennstoffmassenstrom	kg/s
M	Molmasse	kg/kmol
Ма	Mach-Zahl	-
$M_{\rm t}$	Drehmoment	N⋅m

Physikalische	Pozoiohnung	Einheit
Größe	Bezeichnung	Ellineit
n	Molmenge	mol, kmol
n	Exponent (Potenzgesetz Ostwald-de Waele) Oberer Summationsindex	-
n	Geometrieparameter der Wärmeleitung (n = 1: ebene Wand, n = 2: Zylinder, n = 3: Kugel)	-
Nu	Nusselt-Zahl, Index m: mittlerer Wert	-
p	Absolutdruck, Index s: Sättigungsdruck, L: Partialdruck Luft, W: Partialdruck Wasserdampf	Pa, bar
р	Exponent, Tabelle 4.4	-
PE	Potenzielle Energie	J, kJ
Pe	Péclet-Zahl	-
Pr = v/a	Prandtl-Zahl	-
Q	Wärme	J, kJ
Q	Wärmestrom	W, kW
\dot{q}	Wärmestromdichte	W/m ² , kW/m ²
R	Individuelle Gaskonstante Index L: Luft, Index W: Wasserdampf	J/(kg·K)
R	Radius (Kreisrohr)	m
R_{i}, R_{ij}	Widerstand (Strahlung)	m ⁻²
R _{th}	Thermischer Widerstand, mit Zusatzindex α : Wärmeübergangswiderstand λ : Wärmeleitwiderstand	K/W
R_{i}	Spezifischer Widerstand Index i = α Wärmeübergangswiderstand Index i = λ Wärmeleitwiderstand	K/(m ² ·W)
r	(Laufender) Radius	m
r_0	Spezifische Verdampfungsenthalpie von Wasser bei 0°C	J/kg, kJ/kg
Ra	Rayleigh-Zahl	-
Re	Reynolds-Zahl	-
$R_{\rm M} = 8314,4621$	Universelle Gaskonstante	J/(kmol·K)
S	Loch- bzw Schlitzabstand (Bild 4.8/4.9)	m
S	Entropie	J/K
S	Spezifische Entropie	J/(kg·K)
S	Wandstärke (Kap. 4), Rippendicke (Kap.6), Halbe Plattendicke (Kap. 7)	m
Sc = v/D	Schmidt-Zahl	-
Sh	Sherwood-Zahl, Index m: mittlerer Wert	-
St	Stanton-Zahl, Index m: mittlerer Wert	-
T	Absolute Temperatur	K (Kelvin)

Physikalische	Bezeichnung	Einheit
Größe		
T_{g}	Glas-/Erweichungstemperatur bzw. – Übergangsbereich	°C
T_{m}	Schmelztemperatur bzw Übergangsbereich	°C
$T_{\rm z}$	Zersetzungstemperatur bzw Übergangsbereich	°C
t	Zeit Teilung	s m
$t_{ m e}$	qualifizierte Lebensdauer	a (Jahre)
t_{Kn}	Knickpunktzeit	S
U	Innere Energie (Benetzter) Umfang	J, kJ m
u	spezifische innere Energie	J/kg, kJ/kg
V	Volumen	m^3
<i>V</i>	Volumenstrom	m ³ /s
V	Spezifisches Volumen	m ³ /kg
V _{1+x}	Spezifisches Volumen der feuchten Luft, Gleichung (8.11)	m ³ /kg Trockenluft
W	Schlitzweite (Bilder 4.7 bis 4.9)	m
W W _{KV} W _R	Arbeit Technische Arbeit Reibungsarbeit	J, kJ J, kJ J, kJ
W _{rev}	Reversible Reaktionsarbeit Molare reversible Reaktionsarbeit	J, kJ J/kmol, kJ/kmol
$W_{\rm t}^{ m rev}$	Reversible technische Arbeit/Druckänderungsarbeit, Gleichung (2.67)	J, kJ
W_{V}	Volumenänderungsarbeit, Gleichung (2.21)	J, kJ
\dot{W}	Mechanische Leistung, Wärmeleistung Index R: Reibungsleistung	W, kW
W	Geschwindigkeit, Index m: Mittelwert	m/s
W_{∞}	Strömungsgeschwindigkeit außerhalb der Grenzschicht	m/s
$\dot{w}_{\scriptscriptstyle R}$	Flächenbezogene Reibungsleistung, Gleichung 9.31	W/m ²
ŵ	Volumetrische Wärmeleistung, Gleichung 7.6	W/m ³
Ws	Weissenberg-Zahl	-
X	Absoluter Feuchtegehalt Feuchtgut, Gleichung 8.30	kg/kg Trockengut, oder %
X	Absoluter Feuchtegehalt der feuchten Luft, Gleichung 8.5	kg/kg Trockenluft, oder %
x, y, z	Lagekoordinaten	m
Z	Höhenkote	m

Teil 1 Einführende Grundlagen

Einleitung

■ 1.1 Zur Bedeutung der Energietechnik in der Kunststoffverarbeitung

Prozesse zur Aufbereitung von Kunststoffen und zur Fertigung von Produkten aus Kunststoffen sind übersichtsmäßig in Bild 1.1 dargestellt. Sie sind zum großen Teil verfahrenstechnisch anspruchsvoll und dabei energiegünstig. Das betrifft insbesondere die unter "Urformen", d.h. Schaffen der Form, genannten Prozesse. Einschränkend sei zugleich festgehalten, dass im Fokus dieses Buches die Thermoplaste stehen. Dies aufgrund ihrer überragenden Spitzenstellung im Produktionsvergleich mit den beiden anderen Kunststoff-Arten, den Duroplasten und Elastomeren, vgl. Abschnitt 5.2. Die Verarbeitungstemperaturen bei Thermoplasten bewegen sich üblicherweise im Bereich zwischen Raumtemperatur und 300 °C, in einigen Sonderfällen bis knapp 400 °C. Ihre gebräuchlichsten Vertreter, die Standardkunststoffe, haben Verarbeitungstemperaturen im Bereich 200 bis 250 °C, [WK-1]. Wärmetechnische Fragen spielen aus mehreren Gründen eine wichtige Rolle, namentlich hinsichtlich

- Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit (Energiebedarf, Zykluszeit bestimmt durch Aufheiz- und Abkühlzeiten; Fertigungsverfahren in der Zukunft);
- Qualität (stark beeinflusst von der Prozessführung, insbesondere von deren Temperaturverlauf).

Es ist deshalb angebracht, diesen Fragen in den folgenden Kapiteln näher nachzugehen und zu ihrer Beantwortung die erforderlichen Grundlagen bereitzustellen.

Zunächst zur Energie: Energieintensive Prozesse wie das Spritzgießen oder Extrudieren sind in vielfachen Varianten anzutreffen. Wegen der tieferen Verarbeitungstemperaturen bleibt der Energiebedarf im Kunststoffbereich dennoch wesentlich tiefer im Vergleich z.B. mit den Metallen.

Aspekt Energie

Es besteht beispielsweise ein Bedarf an

- elektrischer bzw. mechanischer Energie für Antrieb und Bewegung (Pumpen, Schnecken, Werkzeugen, Pressen, ...);
- thermischer oder elektrischer Energie zum Aufheizen und Abkühlen der Kunststoffmasse, sowie z.B. zum Temperieren der Werkzeuge oder von Kalandrierwalzen;
- elektrischer Energie bei den verschiedenen Schweißverfahren, z. B. Laserstrahlschweißen.




Bild 1.1 Fertigungsverfahren in der Kunststofftechnik, aus [KA-1]

Beim Spritzgießen zum Beispiel beträgt der Anteil der Energiekosten an den gesamten Herstellkosten allerdings lediglich ca. 3 bis 5%, [KV-1]. Das scheint sehr wenig, wenn man bedenkt, dass Energie gleich mehrfach erforderlich ist, zum Aufheizen des Granulats, zum Temperieren des Werkzeugs und zum Antrieb der Maschine. Dennoch ist es angebracht, sich im Interesse der Erhöhung der Energieeffizienz Gedanken zur Nutzung der anfallenden Abwärme zu machen.

Nutzung der Abwärme

In modernen Produktionsbetrieben wird die Abwärme von Verarbeitungsprozessen genutzt, sei es für Raumheizung, Klimatisierung oder zur Wärmespeicherung.

Zykluszeit

Für die Wirtschaftlichkeit von Bedeutung beim Spritzgießen ist die Zykluszeit, die maßgebend von den Aufheiz- und Abkühlzeiten bestimmt wird. Diese wiederum hängen von der Intensität der Wärmeübertragungsvorgänge ab.

Qualität

Die Qualität der Produkte ist stark abhängig von der Temperatur der Werkzeuge, Walzen etc., d. h. von der thermischen Prozessführung, die ihrerseits die Zykluszeit bestimmt.

Diese wenigen Hinweise mögen zeigen, dass der Energietechnik Beachtung zu schenken ist. Das wird in der Praxis auch getan, jedoch zumeist auf empirischer Basis. Erst in neuerer Zeit werden wissenschaftliche Methoden zur Prozessoptimierung eingesetzt. Unsere Kontakte mit Maschinenherstellern und produzierenden Unternehmen zeigen, dass das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen, Ressourceneffizienz im Energie- und Materialeinsatz im Speziellen, große Bedeutung hat.

In diesem Buch beschränken wir uns auf Grundlagen und deren Anwendung zur Beurteilung bestehender Systeme (Analyse). Auslegungsfragen (Design) werden nicht angesprochen.

■ 1.2 Erforderliche Grundlagen

1.2.1 Übersicht

Bild 1.2 zeigt übersichtsmäßig die erforderlichen Grundlagen der Disziplinen Thermodynamik, Fluidmechanik, Wärmeübertragung sowie Materialverhalten, bei der Kunststoffverarbeitung speziell das komplexe Fließ- und Dehnverhalten von Polymerschmelzen (Rheologie).




Bild 1.2 Zusammenwirken der Disziplinen Thermodynamik, Fluidmechanik, Wärmeübertragung und Materialverhalten zur Bearbeitung energietechnischer Fragen bei Verarbeitungsprozessen

Von besonderer Bedeutung ist zudem die *Stoffübertragung*, deren Grundlagen zur Bearbeitung von Aufbereitungsvorgängen wie Mischen, Entgasen und Vortrocknen erforderlich sind. Um den Umfang des Buches in Grenzen zu halten, wird auf die Darstellung der allgemeinen Grundlagen der Stoffübertragung verzichtet und stattdessen auf das Standardwerk im deutschsprachigen Raum verwiesen, [WU-1]. Desgleichen beschränkt sich das Kapitel 8 auf eine Übersicht zum Thema Trocknung und geht nur auf Grundlagen ein, die zur Bearbeitung einfacher Lufttrocknungsvorgänge unter Umgebungsbedingungen erforderlich sind.

In den Lehrbüchern werden die Disziplinen üblicherweise einzeln mit teilweisen Überlappungen abgehandelt. Bild 1.2 soll jedoch illustrieren, dass wenn praktische Probleme gelöst werden sollen, es um das interdisziplinäre Zusammenspiel geht.

In den nachfolgenden Unterkapiteln des Teils 1 werden einführende Erläuterungen, wichtige Definitionen und Grundlagen zu den einzelnen Themenbereichen gegeben. Erweiterte Grundlagen für praktische Bedürfnisse folgen in den Kapiteln des Teils 2. Im Teil 3 folgt in Form von *Praxisbeispielen* die Anwendung der bereitgestellten Grundlagen auf einige Verarbeitungsprozesse nach Bild 1.1.

Zunächst wird jedoch auf zwei wichtige Punkte eingegangen, auf die

- 1. Systembetrachtung;
- 2. Methodik zum Vorgehen bei der Lösung energietechnischer Probleme.

1.2.2 Systembetrachtung

Ein wichtiger Schritt – übrigens bei jeder technischen Analyse – ist die genaue Beschreibung dessen, was analysiert werden soll.

Mechanik

So ist in der *Mechanik*, z.B. bei der Untersuchung der statischen und dynamischen und der

Freimachen des Körpers

Beanspruchung von Bauteilen, der erste Schritt stets das *Freimachen* des betrachteten Bauteils. Der Körper wird von seiner Umgebung isoliert. Anstelle der Bindungen werden die wirkenden Kräfte und Momente eingeführt. Hernach werden im statischen Fall die *Gleichgewichtsbedingungen* und im dynamischen Fall das *Newtonsche Bewegungsgesetz* formuliert. Das einfache Beispiel eines Drehkrans in Bild 1.3 möge das illustrieren.




Bild 1.3 Beispiel aus der Mechanik: Freimachen des zu analysierenden Bauteils, hier des Auslegers

Gesucht ist die Beanspruchung des Kranauslegers. Dieser wird freigemacht und alle Kräfte eingetragen, die die Umgebung auf ihn ausübt: Das Eigengewicht $F_{\rm G}$ (dargestellt als Streckenlast), die horizontal verschiebbare Anhängelast $F_{\rm A}$, die beiden oben am Ausleger schräg wirkenden Kräfte $F_{\rm Z1}$, $F_{\rm Z2}$ der Zugstäbe sowie die Lagerreaktionen $F_{\rm H}$, $F_{\rm V}$ im Lager rechts. Wie man die Gewichtskraft der Seilkabel erfasst, hängt von den Zielen und von den Genauigkeitsforderungen der Analyse ab; vereinfachend kann man das durchhängende Seil links der Laufkatze der Gewichtskraft

des Auslegers (Streckenlast) und das Zugseil unter der Laufkatze der Anhängelast hinzuaddieren.

Bekannt sind das Eigengewicht $F_{\rm G}$ und die Anhängelast, gesucht sind die Kräfte durch beide Zugstäbe und die beiden Lagerreaktionen. Somit liegen vier Unbekannte vor. Es können bei diesem zweidimensionalen Problem drei Gleichgewichtsbedingungen formuliert werden: eine Momentenbeziehung und zwei Kräftebeziehungen (je eine in horizontaler und in vertikaler Richtung). Das Problem ist einfach statisch unbestimmt, d. h. es braucht noch eine zusätzliche Beziehung, die sich hier aus einer Deformationsbedingung für die beiden Zugstäbe ergibt: Bei starr angenommenem Ausleger verlängern sie sich in einem durch die Geometrie gegebenen festen Verhältnis. Dieses Verhältnis gilt bei hier vorausgesetzter linear-elastischer Deformation (Hookesches Gesetz) auch für das Verhältnis der Kräfte F_{Z1} , F_{Z2} . Damit sind alle äußeren Lasten des Auslegers bestimmbar und die Beanspruchung kann ermittelt werden.

Wie in der Technik üblich, müssen zumeist *Vereinfachungen* gemacht werden, z.B. wie man, wie oben angedeutet, das Eigengewicht der Seilkabel erfasst, oder Punktlasten einführt anstelle von verteilten Lasten.

In den hier vorherrschenden Disziplinen Thermodynamik, Fluidmechanik und Wärmeübertragung wird anstelle des freigemachten Körpers der *Begriff des Systems* verwendet, um den Gegenstand der Analyse klar abzugrenzen. Es ist nicht übertrieben, Folgendes zu sagen:

Systembegriff



Der Systembegriff spielt in der Energietechnik eine ebenso wichtige Rolle wie der Funktionsbegriff in der Mathematik.

Das System wird durch die *Systemgrenze* von der Umgebung abgegrenzt. Alles, was sich innerhalb der Systemgrenze befindet, gehört zum System, was außerhalb liegt, gehört zur Umgebung.

Systemgrenze

Analog zum Eintragen der Kräfte am Beispiel aus der Mechanik werden an der Systemgrenze die *maßgebenden Wechselwirkungen mit der Umgebung* formuliert bzw. in die Systemskizze eingetragen. Diese Wechselwirkungen sind vielfältiger als in der Mechanik: z.B. können Massenströme, Wärmeströme und mechanische Leistungen an verschiedenen Stellen die Systemgrenze überschreiten.

Wechselwirkungen mit der Umgebung

Das Analogon zur Formulierung der Gleichgewichtsbedingungen ist die Aufstellung der *Bilanzen*, in erster Linie für die Erhaltungsgrößen Masse, Impuls, Drehimpuls und Energie.



Fundamental bei der Formulierung von Bilanzen für Energie, Masse etc. sind:

- klare Umschreibung des Systems;
- eindeutige Festlegung der Systemgrenze: Was gehört zum betrachteten System, was gehört zur Umgebung?
- Beschreibung der Wechselwirkung zwischen System und Umgebung, d. h. Formulierung der die Systemgrenze überschreitenden Ströme.

Das System kann komplex sein, wie eine ganze Spritzgießmaschine, Bild 1.4, oder etwas einfacher wie ein Wärmeübertrager. Es kann aber auch ein differenzielles Volumenelement bei numerischen Verfahren zur Ermittlung von Strömungs- oder Temperaturfeldern sein.



Bild 1.4 Spritzgießmaschine, "Foto Arburg"

System

Das System ist ein gedankliches Hilfsmittel für die Problemanalyse. Es ist ein materielles Gebilde, das von seiner Umgebung durch eine gedachte, dem Problem entsprechend zweckmäßig gewählte geschlossene, d.h. das System vollständig umschließende Fläche, die Systemgrenze, abgegrenzt ist.

Kontrollvolumen KV

Man verwendet dafür auch den Ausdruck "Kontrollraum" oder "Kontrollvolumen". Im vorliegenden Buch wird der Ausdruck Kontrollvolumen bevorzugt, abgekürzt KV. Die Systemgrenze kann raumfest oder beweglich sein.

Die Wahl der Systemgrenze erfolgt problemorientiert. Steht das Interesse am Energie-Haushalt der ganzen Spritzgießmaschine im Vordergrund, legt man die Systemgrenze um sie herum. Handelt es sich hingegen nur um die Förderschnecke, wird diese als System definiert.

Man wählt die Systemgrenze zweckmäßig so, dass die Wechselwirkungen mit der Umgebung möglichst eindeutig beschrieben werden können. Die Zweckmäßigkeit der Wahl der Systemgrenze ist mitunter auch eine Frage der Erfahrung.

Ein unbestreitbarer Vorteil des Systemansatzes ist, dass man sich zumindest bei stationären Vorgängen nicht um die letzten Details komplexer Prozesse innerhalb der Systemgrenze kümmern muss, wenn es gelingt, einigermaßen zuverlässig zu beschreiben, was an der Systemgrenze geschieht, d.h. welche Massen- und Energieströme die Systemgrenze überschreiten. Mit Hilfe der Bilanzgleichungen ist es

möglich, rechnerisch oder messtechnisch aufwendig oder gar nicht zu erfassende Größen zu bestimmen.

1.2.3 Systemarten

In der Energietechnik werden verschiedene *Arten von Systemen* unterschieden. Die im vorliegenden Zusammenhang wichtigsten sind das *offene*, das *geschlossene* und das *adiabate* System.

Ein System ist offen, wenn neben Energie- auch Massenströme die Systemgrenze überschreiten. Bekanntlich transportieren Massenströme auch Energie, vgl. die Ausführungen zum ersten Hauptsatz der Thermodynamik in den Abschnitten 2.2 und 2.3. Die meisten Systeme in der Praxis sind offene Systeme. Beispiel: Das durch Öl- oder Wasserströme temperierte Werkzeug einer Spritzgießmaschine.

Offenes System

Ein System ist geschlossen, wenn seine Systemgrenze *massenundurchlässig* ist, d.h. das System während des betrachteten Prozesses eine definierte konstante Masse besitzt. Energie kann jedoch die Systemgrenze in Form von Wärme und/oder Arbeit überschreiten. Beispiel für ein geschlossenes System: Hubraum eines Kolbenmotors beim Kompressionstakt bei geschlossenen Ventilen und als dicht angenommenen Kolbenringen; Arbeitszufuhr über den bewegten Kolben, Wärmeaustausch via Zylinderwände.

Geschlossenes System

Ein System heißt adiabat, wenn seine Systemgrenze wärmeundurchlässig ist. Energie kann bei adiabaten Systemen ausschließlich durch Arbeit die Systemgrenze passieren. Einfacher gesagt: Adiabates System = offenes oder geschlossenes System ohne Wärmeströme. Die Annahme adiabater Verhältnisse ist eine *Idealisierung* wie die Annahme einer Punktlast in der Mechanik.

Adiabates System

1.2.4 Methodik der Problemlösung

Folgendes systematisches Vorgehen hat sich bewährt. Es wird namentlich in Lehrbüchern im angelsächsischen Raum (z.B. in allen einschlägigen Textbooks des John Wiley Verlags) konsequent verwendet, aber auch immer mehr im deutschsprachigen Raum, z.B. [WU-4], [WU-5]. Man nennt es *6-Punkte-Lösungsmethodik*. Selbstverständlich kann es weiter verfeinert und durch weitere Punkte ergänzt werden ohne Änderung der Methodik.

1. Was ist gegeben

bzw. was ist über das Problem bereits bekannt? Problem studieren und sich vergegenwärtigen, um was es geht und was als bekannt gilt.

2. Was ist gesucht

bzw. was will man über das Problem wissen? Zusammen mit Schritt 1 überlegen, was zu bestimmen ist und um welche Zusammenhänge es geht. Bei den Punkten 1 und 2 geht es um eine umfassende Problemstellung.

3. Wahl des Systems

Dem Problem entsprechend die angemessene Systemgrenze wählen. Die Systemgrenze zweckmäßig dort wählen, wo sich etwas über die Wechselwirkung mit der Umgebung aussagen lässt, und wo man etwas wissen will, das sich über Bilanzgleichungen erschließen lässt. Zu diesem Schritt gehört somit die *Identifikation der Wechselwirkung* mit der Umgebung. Ferner empfiehlt sich an dieser Stelle auch die Überlegung, welche Zustandsänderung das System beim betrachteten Prozess durchläuft. Zur Unterstützung der Anschauung empfiehlt sich das Aufzeichnen des Systemschemas und das Eintragen der Massen- und Energieströme an der Systemgrenze sowie der gegebenen Größen.

4. Vereinfachende Annahmen

Im Allgemeinen sind technische Systeme und ihre Wechselwirkung mit der Umgebung komplex, sodass bei ihrer Modellierung behelfsmäßige Vereinfachungen angesagt sind. Beispiele: eindimensionale Strömung, uniforme Druckverteilung, adiabate Wände, Vernachlässigung des Strahlungseinflusses, etc. Es empfiehlt sich, die getroffenen Vereinfachungen und angenommenen Randbedingungen klar festzuhalten.

5. Analyse

Erst bei diesem Schritt werden die Bilanzgleichungen für Masse und Energie, bei dynamischen Problemen auch für Impuls und ggf. Drehimpuls, und weitere Grundgesetze formuliert. Es sei dringend empfohlen:

- so lange wie möglich mit funktionalen Größen zu arbeiten und erst am Schluss Zahlen einzusetzen; nur so bleibt der Einfluss der einzelnen Größen transparent;
- Beziehungen und Daten auf Dimensionsrichtigkeit zu pr
 üfen;
- Zwischenergebnisse einem Plausibilitätstest zu unterziehen.

Die wesentlichsten Analyseschritte sind folgende:

- Zweckmäßiges Koordinatensystem wählen;
- Randbedingungen, bei instationären Vorgängen die Anfangsbedingungen definieren;

Für gewähltes System und Koordinatensystem die Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie formulieren: Hierfür ist erforderlich, im Einklang mit den Randbedingungen an den Systemgrenzen die Wechselwirkung mit der Systemumgebung zu spezifizieren. Dafür sind weitere Gesetze notwendig, z.B. das Fouriersche Wärmeleitungsgesetz, Stoffgesetz(e) zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Spannungs- und Dehnungsverhalten bzw. des Fließverhaltens.

Gleichungen bzw. Gleichungssystem lösen und die interessierenden Größen (Strömungsfeld, Temperaturfeld, Energieströme, ...) bestimmen und – zweckmäßigerweise - grafisch darstellen.

An dieser Stelle – oder in einem separaten Punkt – sind die *erforderlichen Stoffdaten* aus den einschlägigen Datenbanken zu beschaffen. Im Kapitel 5 finden sich dazu Angaben. Wegen der enormen Vielfalt und Komplexität von Polymeren er-

weist sich die Beschaffung von konsistenten Materialdaten – für Festkörper und für Schmelzen - oft als alles andere als einfach.

6. Diskussion

Hier geht es um die Beurteilung der Hauptergebnisse. Insbesondere ist zu prüfen, inwieweit die getroffenen vereinfachenden Annahmen zutreffen, oder ob sie angepasst werden müssen. Oder: Ist die getroffene Wahl der Systemgrenze zweckmäßig? Bei komplexen Zusammenhängen ergibt eine erste vereinfachte Analyse überhaupt ein "Gefühl für die Größenordnung" der gesuchten Parameter. Dies erlaubt, in einem weiteren Schritt bessere und zutreffendere Annahmen zu treffen. Man wird so auf das typische *iterative ingenieurmäßige Vorgehen* geführt.

Kurz gefasst lautet die Methodik: Zuerst eine umfassende Problembeurteilung vornehmen (Schritte 1 bis 4). Dann erst kommen die Analyse und die Beurteilung der Ergebnisse (Schritte 5 und 6), ggf. mit weiteren Iterationsschritten.

Die Musterlösungen der Beispiele werden nach dieser Methodik behandelt. Es geht dabei stets darum, die Realität problemgerecht mathematisch zu modellieren. Diese Art der Modellierung wird auch Prozesssimulation genannt. Diese kann analytisch oder numerisch erfolgen. Die *analytische Methode* erfordert im Allgemeinen mehr oder weniger starke Vereinfachungen. Sie liefert jedoch mit vergleichsweise geringem Aufwand die wesentlichen Zusammenhänge in richtiger Größenordnung. Die *numerischen Methoden* (Finite-Differenzen-Methode, FDM) oder Finite-Element-Methode, FEM) sind aufwendiger, lassen aber eine realitätsnähere Modellierung zu. Beide Methoden haben ihre Berechtigung und sind in der Kunststofftechnik im Gebrauch. Für beide Methoden gibt es heute leistungsfähige Simulationswerkzeuge.

Als einführendes Lehrbuch konzipiert, beschränken sich die nachfolgenden Ausführungen sinngemäß auf die analytische Methode, und was die Lösung der Rechenbeispiele betrifft, kommt das Software-Paket *Maple* zum Einsatz.

■ 1.3 Beispiel B 1.1: Beschreibung der Wechselwirkung mit der Umgebung für die Systemgrenzen A und B des skizzierten Systems "Extruder"






Bild 1.5 Skizziertes System "Extruder" [KA-1] Systemgrenze A um Motor, Riemenantrieb und Getriebe (Antriebsstrang)

Systemgrenze A um Motor, Riemenantrieb und Getriebe (Antriebsstrang)

- Massenstrom: ggf. Kühlluftstrom des Elektromotors
- Energieströme: Elektrische Leistung an den Motor, mechanische Antriebsleistung an die Extruderwelle, Wärmeströme vom Getriebeund Motorgehäuse an die Umgebung (Konvektion und Strahlung)

Systemgrenze B um Trichter und den eigentlichen Extruder

- Massenströme: Granulatzufuhr, Extrudat am Austritt, Heiz- bzw.
 Kühlflüssigkeit zur Temperatursteuerung
- Energieströme: Vom Antrieb der Extruderwelle zugeführte mechanische Leistung, Heiz- bzw. Kühlleistung, von warmen Oberflächen abgegebene Wärmeströme (Konvektion und Strahlung)

Literatur zu Kapitel 1

- [KA-1] Kaiser, Wolfgang: Kunststoffchemie für Ingenieure, Von der Synthese bis zur Anwendung, 4. neu bearb. und erw. Aufl., Hanser, München, 2016
- [KV-1] Stitz, Siegfried, Keller, Walter: Spritzgießtechnik, Verarbeitung Maschine Peripherie, 2. Aufl., Hanser München, Wien, 2004
- [WK-1] Menges, Georg, Edmund Haberstroh, Walter Michaeli, Ernst Schmachtenberg: Menges Werkstoffkunde Kunststoffe, 6., vollst. überarb. Aufl., Hanser Fachbuch, München, 2011
- [WU-1] Baehr, Hans Dieter, Stephan, Karl: Wärme- und Stoffübertragung. 9. Aufl., Springer, 2016
- [WU-4] Marek, Rudi, Nitschke, Klaus: Praxis der Wärmeübertragung, Grundlagen Anwendungen Übungsaufgaben, 4. neu bearb. Aufl., Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München, 2015
- [WU-5] Von Böckh, Peter, Wetzel, Thomas: Wärmeübertragung, Grundlagen und Praxis, 6. Aufl., Springer, 2015

2

Thermodynamik

■ 2.1 Thermodynamik – Übersicht

2.1.1 Vier Hauptsätze

In der Thermodynamik sind die *vier Hauptsätze* im Vordergrund. Im vorliegenden Kontext ist der Erste Hauptsatz (1. HS, Energieerhaltungssatz) für das geschlossene und für das offene System der wichtigste. Auf ihn wird in den Abschnitten 2.2 und 2.3 eingegangen.

Hier folgen einige summarische Hinweise zur Bedeutung der übrigen drei Hauptsätze:

Der Nullte Hauptsatz (0. HS) handelt vom *thermischen Gleichgewicht:* Sind zwei Körper A und B je mit einem dritten Körper C im thermischen Gleichgewicht, dann sind sie untereinander im thermischen Gleichgewicht, Bild 2.1. Diese fundamentale Erkenntnis wurde erst als eigenständiges Prinzip formuliert, als die Bezeichnung 1. HS bereits vergeben war. Der 0. HS liefert einerseits die Basis für das Prinzip des Thermometers und andererseits – zusammen mit dem 2. HS – die Grundlage für die Definition der thermischen Zustandsgröße *Temperatur*.





Bild 2.1

Zum Nullten Hauptsatz der Thermodynamik

2. HS

Der Zweite Hauptsatz (2. HS) bestimmt unter anderem, *in welcher Richtung* Prozesse *von selbst* ablaufen, z.B. fließt Wärme in einem Körper von selbst nur aus Bereichen höherer Temperatur zu solchen niedrigerer Temperatur. Ferner dient er der Beurteilung von Prozessen vom Standpunkt der Arbeitsfähigkeit (Exergie) aus. Das sei am folgenden einfachen Beispiel gezeigt, Bild 2.2.



Carnot-Wärmekraftmaschine

Bild 2.2 Zur Arbeitsfähigkeit und Wertigkeit der Energie

Absolute Temperatur *T* in Kelvin

Gegeben seien eine Wärmequelle auf dem konstanten oberen Temperaturniveau $T_{\rm o}$ und eine Wärmesenke auf dem konstanten unteren Temperaturniveau $T_{\rm u}$. Der Einfachheit halber sei $T_{\rm u}$ mit der Umgebungstemperatur identisch, dies als tiefstmögliche Temperatur für eine Wärmesenke. Unterhalb der Umgebungstemperatur $T_{\rm u}$ lässt sich eine Wärmesenke nicht ohne Aufwand aufrechterhalten. Die Temperaturen T bedeuten die absoluten oder thermodynamischen Temperaturen in Kelvin. Die Kelvin-Temperatur T hängt wie folgt mit der Celsius-Temperatur S zusammen:

Celsius-Temperatur 9

$$T = 9 + 273,15 \tag{2.1}$$

Die Wärmequelle gebe die Wärme Q ab, Bild 2.2. Wird nichts weiter vorgekehrt, fließt sie von selbst zur Wärmesenke. Bei diesem reinen Wärmeübertragungsvorgang wird Energie "entwertet"; die Wärme Q hat in diesem Fall

- lacktriangledown auf beiden Temperaturniveaus $T_{
 m o}$, $T_{
 m u}$ und dazwischen dieselbe Quantität,
- bei Temperaturen unterhalb T₀ nach dem 2. HS eine geringere Qualität,
- nach dem "Fallen" auf die Umgebungstemperatur T_{\parallel} gar den Wert Null.

Das sieht man leicht ein, wenn man zwischen Wärmequelle und Wärmesenke eine *ideale Wärmekraftmaschine* (Carnot-Maschine genannt nach Nicolas Sadi Carnot) schaltet, die einen Teil der Wärme in (hochwertige) mechanische Arbeit *W* umwandelt. Sie tut das mit dem Carnot-Wirkungsgrad,

Carnot-Wirkungsgrad

$$\eta_C = 1 - \frac{T_u}{T_o} \tag{2.2}$$

dem nach dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik höchstmöglichen thermischen Wirkungsgrad zwischen den Temperaturen T_0 und T_0 , z. B. [TH-1].

Gütegrad

Thermische Wirkungsgrade *realer Wärmekraftmaschinen* liegen wegen unvermeidlicher Verluste (infolge von Fluidreibung, Wärmeübertragung über endliche Temperaturdifferenzen etc.) stets *unterhalb* des Carnot-Wirkungsgrades. Das heißt auch: der Betrag der abgeführten Wärme ist bei gegebener Wärmezufuhr beim realen Prozess stets höher als nach Carnot. Das Verhältnis des realen zum idealen Wirkungsgrad nach Carnot heißt *Gütegrad*. Dieser ist nach dem 2. HS stets < 1.

Die maximal gewinnbare Arbeit der Wärme *Q* ist nach Gleichung 2.2:

Maximal gewinnbare Arbeit

$$W = \eta_C \cdot Q \tag{2.3}$$

Die an die Umgebung abgegebene Abwärme Q_{ab} folgt mit der Erhaltung der Energie (1. HS) im System Carnot-Maschine aus $Q = Q_{ab} + W$:

$$Q_{ab} = (1 - \eta_C) \cdot Q \tag{2.4}$$

Daraus folgen drei wichtige Erkenntnisse:

1. Die Wärme Q auf dem Temperaturniveau $T_{\rm o}$ hat die Wertigkeit = Exergie = Arbeitsfähigkeit $Ex = \eta_{\rm C} \cdot Q$, mit $\eta_{\rm C}$ nach Gleichung 2.2. Die Wertigkeit der Wärme ist umso höher, je höher die Temperatur ist, bei der sie zur Verfügung steht. Hohe thermische Wirkungsgrade bei Wärmekraftprozessen erreicht man, wenn die Wärme bei möglichst hoher Temperatur zugeführt wird und das Temperaturniveau der Wärmeabfuhr möglichst tief liegt, d.h. knapp über der Umgebungstemperatur $T_{\rm u}$, sodass die Abwärme an die Umgebung abfließen kann. Die Exergie ist stets auf einen bestimmten Umgebungszustand bezogen, z.B. $p_{\rm u}=1$ bar/ $T_{\rm u}=288,15$ K = 15 °C.

Arbeitsfähigkeit der Wärme

2. Beim reinen Wärmeübertragungsvorgang "Wärme fällt ohne Arbeitsleistung von $T_{\rm o}$ auf $T_{\rm u}$ " ist $Q=Q_{\rm ab}$, d. h. es wird Energie "entwertet", "dissipiert", und zwar um den Betrag der gewinnbaren Arbeit W. Der Exergieverlust bei der Übertragung der Wärme Q von der Temperatur $T_{\rm o}$ auf die Temperatur $T_{\rm l}$ lässt sich aus der Differenz der Arbeitsfähigkeiten der Wärme Q auf den beiden Temperaturniveaus ermitteln:

Energieentwertung/ Dissipation

$$T_{0}: Ex_{o} = \eta_{Co} \cdot Q = \left(1 - \frac{T_{u}}{T_{o}}\right) \cdot Q$$

$$T_{1}: Ex_{1} = \eta_{C1} \cdot Q = \left(1 - \frac{T_{u}}{T_{1}}\right) \cdot Q$$

$$(2.5)$$

$$Ex_{V} = Ex_{o} - Ex_{1} = \frac{T_{u} \cdot (T_{o} - T_{1})}{T_{o} \cdot T_{1}} \cdot Q$$

$$(2.6)$$

Man beachte, dass für $T_1 = T_{\rm u}$ die Exergie verschwindet. Das heißt: Wärme, die auf dem Niveau der Umgebungstemperatur zur Verfügung steht, ist nach dem 2. HS "wertlos". Das heißt auch: Man kann die innere Energie der Umgebungsluft, eines Sees oder des Erdreichs auf Umgebungstemperatur nicht als Wärmequelle zum Betrieb einer Wärmekraftmaschine nutzen, weil kein Temperaturgefälle zwischen Wärmequelle und Wärmesenke vorhanden ist. Hingegen lässt sich die Umgebung (Umgebungsluft, Fluss, See, Erdreich) als Wärmequelle zum Betrieb einer Wärmepumpe nutzen, vgl. Abschnitt 2.5, **Beispiel B 2.1 Wärmepumpe**.



Man kann sich merken:

Jeder Wärmeübertragungsvorgang über endliche Temperaturdifferenzen ist mit einem Verlust an Arbeitsfähigkeit bzw. Exergie verbunden.

Dieser Exergieverlust ist nach Gleichung 2.6 auf hohem Temperaturniveau T_0 , T_1 geringer als auf tiefem. Dahinter verbirgt sich der in der Thermodynamik bekannte Begriff des R"uckgewinns. Ein Exergieverlust auf hohem Temperaturniveau kann durch Maßnahmen teilweise "zur\"uckgewonnen" werden. Das ist nicht mehr oder nur in geringem Ausmaß möglich, wenn der Exergieverlust in einem Prozess auf tieferem Temperaturniveau entsteht. Mit Exergieverlusten verbundene Prozesse wie Wärmeübertragung oder reibungsbehaftete Vorgänge sind irreversibel, d.h. sie können ohne bleibende Änderung in der Umgebung nicht mehr r\"uckgängig gemacht werden.

Perpetuum Mobile 2. Art

3. Der Zweite Hauptsatz gebietet: Ein Wärmekraftprozess *muss* Wärme an die Umgebung abgeben. Es ist unmöglich, Wärme *fortlaufend* vollständig in mechanische Arbeit umzuwandeln. Es ist ebenso unmöglich, in der Umgebung enthaltene innere Energie durch eine Wärmekraftmaschine in mechanische Arbeit umzuwandeln. Ein System, das dies könnte, wäre ein Perpetuum Mobile zweiter Art.

Dieses einfache Beispiel zeigt: Exergetische Analysen von Prozessen zeigen Ursache und Betrag der Entwertung von Energie. Das Werkzeug dazu sind *Exergiebilanzen*. Solche werden bislang bei Verarbeitungsprozessen von Kunststoffen nicht gemacht. Es fehlen dafür auch die erforderlichen Werkstoffdaten. Exergiebilanzen würden jedoch der weiteren Energieoptimierung dienen. Wegen der im Unterschied zu Wärmekraftprozessen tieferen Temperaturen sind Exergieverluste infolge dissipativer Vorgänge wegen verminderter Rückgewinnmöglichkeiten möglichst gering zu halten, vgl. die Bemerkungen zu Gleichung 2.6.

Carnot-Kältemaschine Carnot-Wärmepumpe Leistungsziffer COP Gleichsam die Umkehrung der Carnot-Wärmekraftmaschine ist die Carnot-Kältemaschine bzw. die Carnot-Wärmepumpe. Durch Zufuhr von Arbeit wird Wärme von tiefem auf höheres Temperaturniveau "gepumpt". Der Nutzen bei der Kältemaschine ist die der kalten Seite (Kühlraum) entzogene Wärme, bei der Wärmepumpe die auf der warmen Seite abgegebene Wärme. Die *Carnot-Leistungsziffer* (= Nutzen/Aufwand) ist die naturgesetzlich *höchstmögliche*. Die Leistungsziffern (engl.: coefficient of performance, COP) realer Prozesse liegen stets unterhalb der Carnot-Leistungsziffer.

Das **Beispiel B 2.1 Wärmepumpe**, Abschnitt 2.5, zeigt den Vergleich der Betrachtungen nach dem 1. HS (*Energie*fluss) und nach dem 2. HS (*Exergie*fluss). Auf den eigentlichen thermodynamischen Prozess wird nicht eingegangen; dieser wird summarisch mit einem Gütegrad bewertet.

An dieser Stelle möge dieser knappe Einblick in die Implikationen des Zweiten Hauptsatzes genügen.

Zustandsgröße Entropie

Nachzutragen ist noch die abstrakte von Rudolf Clausius 1865 eingeführte Zustandsgröße Entropie zur mathematischen Formulierung des Zweiten Hauptsatzes. Hier sei für späteren Gebrauch lediglich eine Art angegeben, wie sie eingeführt werden kann:

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \tag{2.7}$$

Die spezifische Form ergibt sich aus der Division durch die Systemmasse m:

$$ds = \frac{dS}{m} \tag{2.8}$$

Wird einem System der Temperatur T reversibel die Wärme $\delta Q_{\rm rev}$ zugeführt, erhöht sich die Entropie des Systems um dS. Reversible Wärmezufuhr heißt nach Gleichung 2.6 Wärmezufuhr bei infinitesimal kleiner Temperaturdifferenz. Die Entropie eines Systems kann sich nicht nur durch Wärmetransfers ändern. Im Abschnitt 2.2 werden wir auf die Entropieerhöhung infolge dissipativer Vorgänge eingehen.

Die Entropie *S* ist eine Zustandsgröße. Sie ist ein Maß für den "Ordnungsgrad" eines Systems: Je höher die Unordnung, umso höher die Entropie. Führt man z.B. einem Stoff Wärme zu, erhöht sich dessen Temperatur; die Intensität der ungeordneten Molekülbewegungen nimmt zu und damit die Entropie.

Die Einheit der Entropie S ist J/K bzw. kJ/K. Die spezifische Form, d.h. die auf die Masse m bezogene Entropie s = S/m J/(kg·K) bzw. kJ/(kg·K).

Für die detaillierte Begründung und weitergehende Betrachtungen sei auf die einschlägigen Thermodynamik-Lehrbücher verwiesen, z. B. [TH-1] bis [TH-4].

Chemische Reaktionen, wie sie bei Verarbeitungsprozessen von Kunststoffen oder bei Verbrennungsvorgängen auftreten, erfordern in den Energiebilanzen die Berücksichtigung der *Reaktionsenthalpien* der beteiligten Stoffe. Chemische Reaktionen sind – wenn sie nicht auf reversible Weise durchgeführt werden – stets mit Entropieerhöhungen verbunden. Darauf wird im Abschnitt 2.4 näher eingegangen.

Zum Dritten Hauptsatz (3. HS): Bei chemischen Reaktionen benötigt man bei Energie- und Exergiebetrachtungen neben den Enthalpien auch für die Entropien der Ausgangs- und Endprodukte eine *gemeinsame Referenz*. Diese ergibt sich aus dem von Walther Nernst gefundenen Erfahrungssatz, dem Nernstschen Wärmetheorem, auch Dritter Hauptsatz der Thermodynamik genannt. In der Formulierung nach Max Planck lautet er, [TH-1]:

Die Entropie jedes festen Körpers aus lauter gleichartigen Bestandteilen, der sich im ungehemmten Gleichgewicht befindet, nähert sich bei Annäherung an den absoluten Nullpunkt T=0 unbegrenzt dem Wert Null. Die auf dieser Basis ermittelten Entropien heißen absolute Entropien.

2.1.2 Stoffverhalten und Zustandsgleichungen

Das Stoffverhalten kann durch zwei Arten von Zustandsgleichungen beschrieben werden, durch die *thermische* und durch eine Zustandsgleichung *kalorischen* Typs. Auf letztere wird im nächsten Abschnitt eingegangen. Hinweis: Die beiden Zustandsbeziehungen sind nicht unabhängig voneinander; der zweite Hauptsatz der Thermodynamik liefert eine Beziehung zwischen ihnen.

Hier beschränken wir uns auf die thermische Zustandsgleichung homogener reiner Stoffe. Sie ist eine Beziehung zwischen den thermischen Zustandsgrößen Druck p,

3. HS